

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.01		
Naam	Zeemanhof	Naam	hags pirouette		
Straat en nr.	Zeemanhof	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8049756		
Postcode		Serienummer	424704/166864		
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep			
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Behendigheidstoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten	600		
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
Ondergrond					
Soort	Betontegel				
Leverancier					
Oppervlakte	0 m²				

Memo	
Geen	

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Veiligheids inspectie: Veilig	J
25-3-2025	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
19-12-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J J
10-9-2024	Gedaan	1 Typeplaatje aanbrengen	J J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-7-2024	Constatering	1 Typeplaatje niet zichtbaar aanwezig.	J J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.02		
Naam	Zeemanhof	Naam	hags hopper 25 cm		
Straat en nr.	Zeemanhof	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8012853		
Postcode		Serienummer			
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep			
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Behendigheidstoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten	320		
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
		Ondergrond			
Soort	Betontegel				
Leverancier					
Oppervlakte	0 m²				

Memo	
Geen	

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Veiligheids inspectie: Veilig	J
25-3-2025	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
19-12-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J J
10-9-2024	Gedaan	1 Typeplaatje aanbrengen	J J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-7-2024	Constatering	1 Typeplaatje niet zichtbaar aanwezig.	J J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.03		
Naam	Zeemanhof	Naam	hags hopper 25		
Straat en nr.	Zeemanhof	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8012863		
Postcode		Serienummer			
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep			
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Behendigheidstoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten	600		
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
Ondergrond					
Soort	Betontegel				
Leverancier					
Oppervlakte	0 m²				

Memo
Geen

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Veiligheids inspectie: Veilig	J
25-3-2025	Inspectie	Operationele inspectie:	T J
19-12-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	T J
10-9-2024	Gedaan 2	straatwerk ophogen	J J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J J
10-9-2024	Gedaan 1	Typeplaatje aanbrengen	T J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-7-2024	Constatering 2	straatwerk ligt in een kuil daarom, valhoogte 62 cm	T J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-7-2024	Constatering 1	Typeplaatje niet zichtbaar aanwezig.	J J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.04		
Naam	Zeemanhof 1	Naam	hags balance		
Straat en nr.	Zeemanhof 1	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8056662		
Postcode		Serienummer			
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep			
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Behendigheidstoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten			
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
Ondergrond					
Soort	Betontegel				
Leverancier					
Oppervlakte	0 m²				

Memo
Geen

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Veiligheids inspectie: Veilig	J
25-3-2025	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
19-12-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J J
10-9-2024	Gedaan	1 Typeplaatje aanbrengen	J J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J J
10-7-2024	Constatering	1 Typeplaatje niet zichtbaar aanwezig.	J J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.05		
Naam	Zeemanhof	Naam	hags unimini kerra		
Straat en nr.	Zeemanhof	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8046725		
Postcode		Serienummer			
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep			
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Combinatietoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten			
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
Ondergrond					
Soort		Kunstgras			
Leverancier					
Oppervlakte		0 m²			

Memo	
Geen	

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Veiligheids inspectie: Veilig	J
25-3-2025	Inspectie	Operationele inspectie:	J
19-12-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J
9-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J
9-9-2024	Gedaan	¹ ondergrond vergroten	J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J
10-7-2024	Constatering	¹ Afmeting veilige ondergrond te klein: 148cm glijgoot naar stoepband	J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie

Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR

Foto



Memo

Geen

Objecten

#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
01	hags pirouette	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
02	hags hopper 25 cm	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
03	hags hopper 25	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
04	hags balance	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
05	hags unimini kerra	Combinatietoestel	2039	2039	20-5-2025	0

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR

Ondergronden			
#	Soort	Oppervl.	object
01	Betontegel	0	hags pirouette
02	Betontegel	0	hags hopper 25 cm
03	Betontegel	0	hags hopper 25
04	Betontegel	0	hags balance
05	Kunstgras	0	hags unimini kerra

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
20-5-2025	Inspectie	Controle inspectie:	
25-3-2025	Inspectie	Controle inspectie:	
19-12-2024	Inspectie	Controle inspectie:	
2-10-2024	Gedaan ¹	wanneer de locatie klaar is een opleveringsinspectie uitvoeren	
27-6-2024	Inspectie	Controle inspectie:	
27-6-2024	Constatering ¹	locatie wordt 1 juli gerenoveerd daarom niet geïnspecteerd	
13-11-2023	Inspectie	Controle inspectie:	
6-7-2023	Inspectie	Controle inspectie:	
16-11-2022	Inspectie	Controle inspectie:	
29-9-2022	Onderhoud		
22-6-2022	Inspectie	Controle inspectie:	
11-11-2021	Inspectie	Controle inspectie:	
25-6-2021	Inspectie	Controle inspectie:	
14-1-2021	Inspectie	Controle inspectie:	
7-8-2020	Inspectie	Controle inspectie:	
12-2-2020	Onderhoud		
27-8-2019	Inspectie	Controle inspectie:	
13-9-2018	Onderhoud		
15-5-2018	Inspectie	Controle inspectie:	
4-1-2018	Inspectie	Controle inspectie:	
20-9-2017	Inspectie	Controle inspectie: Conform norm.	
15-6-2017	Inspectie	Controle inspectie: Conform norm.	
18-5-2016	Inspectie	Controle inspectie: Conform norm.	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: "[REDACTED] J"
Verzonden: maandag 4 november 2024 17:01
Aan: "[REDACTED] J" <[REDACTED] J@krimpenerwaard.nl>; "[REDACTED] J" <[REDACTED] J@Krimpenerwaard.nl>
Onderwerp: Mail betreffende zeemanhof
Bijlage(n): image001.png, 8012863_593000.pdf, 8012863_593231.pdf, logboek hopper.pdf, TUV Certificaat HAGS
Hopper 25 cm.pdf

Hierbij de antwoorden op de vragen.

Graag ontvangen we nog de volgende informatie

Om de aansprakelijkheid te beoordelen ontvangen we graag nog:

1. Is de gemeente eigenaar van de speeltuin **1. Gemeente is eigenaar**
2. Wanneer is deze aangelegd? **2. Week 27 2024 is gestart met de aanleg van de speeltuin**
3. Graag ontvangen wij het keuringsrapport en certificaat van de oplevering. **3. In de bijlage het logboek van de inspectie en de bijbehorende certificaten en plaatsingsvoorschriften van de betreffende hopper**
4. Foto's waarop de hele speeltuin te zien is. **4. Zie onderstaand in de uitleg**
5. Zijn er (meerdere) klachten voorafgaand aan het ongeval geweest over de speeltuin? **5. 10-07 in melddesk #110916 Dhr [REDACTED] J op locatie gesproken. Uitgelegd dat pirouette verkeerd stond en verplaatst ging worden.**
6. Waarom is de speeltuin nu aangepast en wanneer is dit gebeurd. **6. Balancestructuur is aangepast omdat de pirouette niet juist stond (fout bij ontwerp) hierdoor is in een later stadium de hoge Hopper lager gemaakt. Deze moest in de nieuwe situatie evenhoog staan als de pirouette en de andere hopper. Deze maken samen de Balance structuur. De hopper in de oude structuur stond te hoog door het in een kuil terug gestraat straatwerk. Balansstructuur onder de 60 cm mag in het straatwerk staan**

Ook graag vernemen wij wat er is aangepast.

Hieronder tijdslijn van de aanleg.



- **Week 27 01-07 is er gestart met de aanleg van de speeltuin aan de Zeemanhof te schoonhoven door de aannemer "Vriendd" werkzaamheden door onderaannemer.**
- **Dinsdag 02-07 aangegeven aan onderaannemer meer bouwhekken te plaatsen zodat de toestellen niet toegankelijk zijn, ivm met toestellen die nog niet gereed zijn.**
- **Vrijdag 05-07 foto's doorgestuurd gekregen van onderaannemer van Vriendd, dat speeltoestellen gereed zijn, op een enkel stukje straatwerk na op de zeemanhof. Dit staat nog in de hekken rest van de hekken zijn verwijderd door aannemer**
- **Woensdag 10-07 hebben we een mail gestuurd met de bevindingen/constateringen hierin hebben we onder andere aangegeven dat de Hopper te hoog staat.**

"De 2 hoppers staan 102 cm uit elkaar op tekening staat aangegeven de afstand tussen 40 en 100 cm. Tevens staat de hoge hopper te hoog deze mag max 55 cm boven straatwerk uit staan. Het straatwerk is hier als een kuil aangeheeld en de hopper heeft nu een hoogte van 63 cm."

Alles boven de 60 cm heeft een valdempende ondergrond nodig. Recht onder de betreffende hopper was deze 63 cm doordat de stratenmaker het straatwerk in een kuil had aangelegd. Rondom was deze onder de 60.



- Donderdag 11-07 contact opgenomen met [redacted] Na aanleiding van een melding #110916 Klacht dat kinderen zich stoten aan balancerbalk wanneer ze op de pirouette staan.
Na nader eigen onderzoek, geconstateerd dat er in het ontwerp een fout is gemaakt en dat de pirouette niet op die plaats geplaatst mag worden. Staat in voorschriften leverancier.



- Dinsdag 16-07 op locatie geweest om met onderaannemer de constatering te bespreken. Optie voor verplaatsen pirouette aan Vriendd gelaten.
- Maandag 22-07 onderstaande mail gestuurd naar Vriendd.

Van: [redacted] <[redacted]@krimpenerwaard.nl>

Verzonden: maandag 22 juli 2024 15:01

Aan: [redacted] | Vriendd BV <[redacted]@vriendd.nl>; [redacted] | Vriendd BV <[redacted]@vriendd.nl>

CC: [redacted] | Vriendd BV <[redacted]@vriendd.nl>; [redacted] <[redacted]@krimpenerwaard.nl>

Onderwerp: RE: Zeemanhof schoonhoven

Beste [J]

Wij hebben elkaar vorige week mondeling gesproken, over de op te pakken oplever punten in de 3 speeltuinen.

Ben blij met de onderaannemer [J] dat direct de moeite heeft genomen om op locatie langs te komen.

Dat alles begin september opgepakt word is wat mij betreft ook prima en ik ga er vanuit dat dat goed komt.

Wel baal ik er een beetje van dat het nu niet voor mijn vakantie opgelost is. We hebben destijds afgesproken dat het prima was om deze projecten vanuit vriendd naar voren te schuiven naar voor de bouwvak mits alles op tijd afgerond zou zijn zodat we met een gerust hart de vakantie periode in konden gaan.

Aangezien dit nu niet gaat lukken, was dit dus de reden waarom we aangegeven hadden na de bouwvak te starten.

Wat betreft de verantwoording over de speelplek die nu nog niet opgeleverd is wil ik hierbij aangeven, dat deze bij jullie ligt. Mochten hier meldingen over komen wanneer ik op vakantie ben dan komen deze bij jullie terecht.

Ik mag nog 2 weken voor mijn vakantie begint, mocht ik jullie niet meer spreken dan wens ik jullie hierbij een fijne vakantie

- **Maandag 22-07 onderstaande werkzaamheden bevestigd gekregen via mail door joeri lemke van "Vriendd"**

1. Zeemanshof

- Straatwerk niet netjes geknipt maar ook verzakt/scheef gelegd.
Circa 15 m² uithalen en netjes straten. Eventueel klinkers via [J] nog bij te halen bij gemeentededpot.
- Straatwerk rondom hoppers en balk idem.
- Pirouette staat te dicht op de balk. Mag verplaatst worden naar de andere 2 hoppers.
- Hoppers staat te ver uit elkaar. 102 cm mag tussen 40 en 100 cm
- De hoogste hopper staat te hoog. 63 cm mag max 55 cm.
- Glijbaan staat te dicht op de band. 146 en moet 150 zijn. Bandje mag zakken en kunstgras op bandje plakken is akkoord. Zie foto 4.
- Roest zichtbaar aan toestel. Word met Vriendd opgepakt
- Afdekdoopje ontbreekt bovenop klim glijstang. Word met Vriendd opgepakt.
- Houten balken nalopen en te hoog zittende goed plaatsen

- **Donderdag 05-09 openstaande meldingen opgepakt door onderaannemer.**



Wij zijn niet akkoord gegaan met de manier hoe ze de constatering opgelost hebben, de hopper hebben ze niet dieper kunnen plaatsen door aanwezige leidingen in de grond. Hierdoor hebben ze de pirouette ook op een andere plaats geplaatst dan aangegeven.

Dit was niet afgesproken en niet gecommuniceerd.


De kuil onder de hopper is opgehoogd.


- **Maandag 09-09 Wij hebben nogmaals de tekeningen gestuurd hoe het volgens ons en de technische details van de leverancier zou moeten.**

2 van 2



Pirouette verplaatsen tussen bumpers in





- Dinsdag 10-09 zelf het werk opgepakt en de toestellen geplaatst volgens voorschriften leverancier. Pirouette tussen de 2 hoppers. 1 hopper (deze die in het begin te hoog stond) laten zakken naar dezelfde hoogte omdat de structuur veranderd is. Dit staat in tekeningen leverancier.

Structuur staat nu goed volgens tekeningen leverancier Dit is tevens ook de reden dat de buis van de Hopper ingekort is.



Met vriendelijke groet,

Team Uitvoering Openbare Ruimte









Vakspecialist spelen

t. 14 0182






e. @krimpenerwaard.nl




Postbus 51 2820 AB Stolwijk





HAGS		ANEBY, SWEDEN +46(0)380-47300 www.hags.com	
Balance Course			
593 000			
1(2)			
		TJ	2010-02-09 5





NAME/DIMENSION	ART.NR	593231/QTY	593232/QTY	593233/QTY
Ø127x680 mm	592445-01	1	-	-
Ø127x830 mm	592446-02	-	1	-
Ø127x980 mm	592447-02	-	-	1
500x300 mm	59248810	2	2	2
250x250x135 mm	592441	1	1	1
Ø530x100 mm	262523	1	1	1
750x750x50 mm	14500310	1	1	1
300x300x60 mm	145001	4	4	4
Ø10,7x16,6 2,5 mm	325106	4	4	4
Ø10,5x28x3 mm	326003	12	12	12
M10, 50x30x8 mm	321517	4	4	4
K6S M10x20 mm	302506	4	4	4
M6S M8x25 mm	302158	4	4	4
M6S M10x25 mm	302207	8	8	8
M6S M10x30 mm	302208	4	4	4
M6S M10x200 mm	302230	2	2	2
M6M-8 FZB M10	324103	2	2	2
M6M N.V M10	321502	4	4	4



0.5h




Varje vecka
Every week
Jede woche
Chaque semaine



Varje säsong
Every season
Jedes Jahr
Chaque saison




2-12



HAGS

ANEBY, SWEDEN
+46(0)380-47300
www.hags.com

Hopper
593 231
1 (3)



NR.	NAME/DIMENSION	ART.NR	QTY
1	Ø127x680 mm	592445-01	1
2	750x750x50 mm	14500310	1
3	300x300x60 mm	145001	4
4	500x300 mm	59248810	2
5	M6S M10x25 mm	302207	8
6	Ø10,5x28x3 mm	326003	12
7	M10, 50x30x8 mm	321517	4
8	M6S M10x200 mm	302230	2
9	M6M-8 FZB M10	324103	2

HAGS

ANEBY, SWEDEN
+46(0)380-47300
www.hags.com

Hopper
593 231
2 (3)





2008-12-10 | 0

Locatie		Speeltoestel			
Nummer	SHN.46	Nummer	SHN.46.03		
Naam	Zeemanhof	Naam	hags hopper 25		
Straat en nr.	Zeemanhof	Omschrijving			
Wijk		Typenummer	8012863		
Postcode		Serienummer			
Plaats	Schoonhoven	Leverancier	HAGS Aneby AB		
Gemeente	Krimpenerwaard	Fundatie			
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR	Leeftijdsgroep	Alle leeftijden		
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Behendigheidstoestel		
		Sub objectgroep			
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar	2024		
		Levensduur	15		
		Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
		Valhoogte-Opgegeven			
		Valhoogte-gemeten	600		
		Opvangzone			
		AKI			
		Certificaat			
		Ondergrond			
Soort	Betontegel				
Leverancier					
Oppervlakte	0 m²				

Memo	
Geen	

Logboek			
Datum	Categorie	Opmerking/advies/gedaan	Melder/uitvoerder
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J
10-9-2024	Gedaan 2	straatwerk ophogen	J
10-9-2024	Inspectie	Onderhoud inspectie:	J
10-9-2024	Gedaan 1	Typeplaatje aanbrengen	J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J
10-7-2024	Constatering 2	straatwerk ligt in een kuil daarom, valhoogte 62 cm	J
10-7-2024	Inspectie	Operationele inspectie:	J
10-7-2024	Constatering 1	Typeplaatje niet zichtbaar aanwezig.	J



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 022757 1159 Rev. 00

Holder of Certificate: **HAGS Aneby AB**

Grännavägen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Certification Mark:



Product: **Balance equipment**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713276464-14

Valid until: 2028-02-14

Date, 2023-02-15



(Jens Biesenack)

CERTIFICATE

No. Z2 022757 1159 Rev. 00

Model(s):

Cluster/Balance
Ability, Balance, Connect, Function, Gravity,
Hopper, Pirouette, Sea Swell

Norleg Hinderbana
Hinderbana, Hinderbana L, Hinderbana M,
Hinderbana S

Parameters:

Balance equipment or Norleg Hinderbana equipment can be combined either as single device and/or as play-trail and/or as a cluster. The equipment is used to improve coordination and physical fitness.

Cluster/Balance**Material:**

Steel tube with 114/89 mm diameter and with a thickness of 5 mm.

Spray-galvanized and polyester-covered.

Attachment component: Stainless steel

Ropes/nets: 18 mm or 24 mm polypropylene with steel core.

Steppingstones: recycled rubber

Walkway: recycled plastic

Norleg Hinderbana**Material:**

Construction parts are made of Robinia, Douglas and Larch.

Attachment parts are made of stainless steel or ropes.

Ropes/nets: 18 mm or 24 mm polypropylene with steel core

Anchoring:

Sunken concrete base

Sunken steel base/frame

Concrete foundation on site

Anchoring with expansion bolt on concrete (above ground)

**Tested
according to:**

DIN EN 1176-1:2017

EN 1176-1:2017


Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Memo
Geen

Objecten						
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
01	hags pirouette	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
02	hags hopper 25 cm	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
03	hags hopper 25	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
04	hags balance	Behendigheidstoestel	2039	2039	20-5-2025	0
05	hags unimini kerra	Combinatietoestel	2039	2039	20-5-2025	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR

Ondergronden			
#	Soort	Oppervl.	object
01	Betontegel	0	hags pirouette
02	Betontegel	0	hags hopper 25 cm
03	Betontegel	0	hags hopper 25
04	Betontegel	0	hags balance
05	Kunstgras	0	hags unimini kerra

Openstaande constatering

Geen

Geaccepteerde constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Opgenomen door
Datum inspectie

20-5-2025

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Veilig

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Speeltoestel			
Nummer	SHN.46.01		
Naam	hags pirouette		
Omschrijving			
Typenummer	8049756		
Serienummer	424704/166864		
Leverancier	HAGS Aneby AB		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Behendigheidstoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2024		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten	600		
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Betontegel
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof 1
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Speeltoestel			
Nummer	SHN.46.02		
Naam	hags hopper 25 cm		
Omschrijving			
Typenummer	8012853		
Serienummer			
Leverancier	HAGS Aneby AB		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Behendigheidstoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2024		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten	320		
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Betontegel
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Opgenomen door
Datum inspectie

20-5-2025

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Veilig

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Speeltoestel			
Nummer	SHN.46.03		
Naam	hags hopper 25		
Omschrijving			
Typenummer	8012863		
Serienummer			
Leverancier	HAGS Aneby AB		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Behendigheidstoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2024		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten	600		
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Betontegel
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Opgenomen door
Datum inspectie

20-5-2025

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Veilig

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Speeltoestel			
Nummer	SHN.46.04		
Naam	hags balance		
Omschrijving			
Typenummer	8056662		
Serienummer			
Leverancier	HAGS Aneby AB		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Behendigheidstoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2024		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Betontegel
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Opgenomen door
Datum inspectie

20-5-2025

Inspectietype
Conclusie

Veiligheids inspectie
Veilig

Locatie	
Nummer	SHN.46
Naam	Zeemanhof
Straat en nr.	Zeemanhof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Schoonhoven
Gemeente	Krimpenerwaard
Beheerder	Gemeente Krimpenerwaard BOR



Speeltoestel			
Nummer	SHN.46.05		
Naam	hags unimini kerra		
Omschrijving			
Typenummer	8046725		
Serienummer			
Leverancier	HAGS Aneby AB		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Combinatietoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2024		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2039	Verwacht	2039
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Kunstgras
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen